



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПИСАНИЕ**

16 апреля 2018 г.

№1535р-ПЛ-И11.2/ЮИ

г. Грозный

16 час. 00 мин.

**органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу
Государственного бюджетного учреждения «Шалинский
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»
на 100 мест ИНН 2012800100.**

Выдано: Государственному бюджетному учреждению «Шалинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» на 100 мест (далее ГБУ «ШРЦ ДОВ»), ИНН 2012800100.

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводившее проверку: Юхигов Ислам Султанович, государственный инспектор отдела государственного строительного надзора и по надзору за грузоподъемными механизмами по Чеченской Республике Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании распоряжения заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Ш.Г. Хазуева от 21.03.2018 №1535р-ПЛ-И11.2, в присутствии директора ГБУ «ШРЦ ДОВ», Эдилова Хасана Саидмагомедовича, по адресу: ул. Ивановская, 140, г. Шали, Чеченская Республика, предписываются к устранению следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации, а именно: требования Технического Регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4

1.	Отсутствуют документы подтверждающие квалификацию персонала по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, (ответственный специалист по организации безопасной эксплуатации лифтов не прошел аттестацию).	пп.3.2 п.3 ст.4 ТР ТС 011/2011	до 13.06. 2018.
2.	Отсутствуют документы подтверждающие квалификацию персонала по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, (лифтер не прошел аттестацию)..	пп.3.2 п.3 ст.4 ТР ТС 011/2011	до 13.06. 2018.
3.	Не проведена ежегодная оценка соответствия лифтов в форме технического освидетельствования.	п. 4 ст.6 ТР ТС 011/2011	до 13.06. 2018.
4.	Не обеспечены меры по предотвращению проникновению посторонних лиц в машинные помещения лифтов.	п. 1.1 Приложения 1 ТР ТС 011/2011	до 20.04. 2018.
5.	Отсутствуют средства для бесперебойного освещения кабины лифта при перебое в электроснабжении.	п.1.6 Приложения 1 ТР ТС 011/2011	до 13.05. 2018.
6.	В машинных помещениях лифтов отсутствуют средства для создания уровня освещенности зон обслуживания, достаточного для безопасного проведения работ персоналом.	п.1.28 Приложения 1 ТР ТС 011/2011	до 13.05. 2018.
7.	Отсутствуют защитные кожухи над шкивами двигателей в машинных помещениях лифтов, предусмотренные для предотвращения случайного травмирования обслуживающего персонала.	п.1.27 Приложения 1 ТР ТС 011/2011	до 13.05. 2018.
8.	В кабине лифта отсутствуют средства для подключения к двусторонней связи, информация для связи с диспетчером (лифтером) в случае необходимости вызова помощи извне.	п.1.14 Приложения 1 ТР ТС 011/2011	до 13.05. 2018.

О выполнении предписания письменно сообщить по адресу: ул. Старопромысловское шоссе, 42, г. Грозный, Чеченская Республика, 364020, в Кавказское управление Ростехнадзора или Email utenchr@mail.ru до 13 июня 2018 г.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Государственный инспектор
отдела государственного
строительного надзора и по
надзору за грузоподъемными
механизмами по
Чеченской Республике



И.С. Юхигов

С предписанием проверки ознакомлен(а),
копию предписания получил (а):
Эдилов Хасан Саидмагомедович,
директор ГБУ «ШРЦ ДОВ»

«16» апреля 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
